



Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Metallgatan 2
271 39 Ystad

Protokoll

Vid kontroll av brandskyddet enligt 3:e kapitlet 4 § lagen (2003:778)
om skydd mot olyckor

Datum

2019-08-24

Diarienummer

29989.03-689019-1

Utfärdare

**Sydöstra Skånes
Räddningstjänstförbund**
Metallgatan 2
271 39 Ystad
010-1102600

Adressat

Fastighet

Fastighetsbeteckning Gyllebo 1:330	Ägare	Brukare/Innehavare
Fastighetsadress Rosencrantzvägen 26		
Kontrolldatum 2019-08-23		

Kontrollobjekt

Värmeanläggning

Objekttyp Braskamin - Sekundär	Fabrikat/modell Contura	Våning Bottenvåning	Utrymme Allrum
Bränsleslag Ved		Kontrollfrist 312 veckor	Senast sotad

Rök-/avgaskanal

Typ Metall	Fabrikat/modell	Benämning D150
----------------------	-----------------	--------------------------

Kontrollmetod/er

Kontrollmetod *	☒ Okulär kontroll	☐ Täthetsprovning	☐ Temperaturmätning	☐ Tryckmätning	☐ Annat
-----------------	---	--	--	---------------------------------------	--------------------------------

Vid brandskyddskontroll framkom följande

Position **	Avvikelse	Bedömning ***
5.10	Glidskydd saknas	1

Brandskyddskontrollant

Johan Hallin

Förklaringar till ovanstående eventuella positioner

1,00 Eldstad	Eldningsapparat	3,00 Rök-/avgaskanal	4,00 Pannrum	5,00 Tak & uppstigning	6,00 Drift & skötsel	7,00 Övrigt
1,10 Avstånd till brännbart 1,20 Luckor 1,30 Förbränning/konvekt. 1,40 Förbindelsekanal 1,50 Reglerutrustning 1,60 Eldstadsplan 1,70 Förbränningsluft. 1,80 Sotbeläggning 1,90 Övrigt	2,10 Flamövervakning 2,20 Skydd mot tillbakabrand 2,30 Avstånd till brännbart 2,40 Övrigt	3,10 Avstånd till brännbart 3,20 Omslutningsvägg 3,30 Skiljeväggar 3,50 Schakt 3,60 rökgasfläkt 3,70 Insatsrör/foder 3,80 Sotbeläggning 3,90 Övrigt 3,90 Övrigt	4,10 Brandteknisk klass 4,20 Golvbeläggning 4,30 Övrigt	5,10 Tillträde till tak 5,20 Tillträde till skorsten 5,30 Arbetsplan 5,40 Takbeläggning 5,50 Övrigt	6,10 Eldningsteknik 6,20 Bränslehantering 6,30 Restprodukter 6,40 Medgivande om egenstöt. 6,50 Övrigt	7,10 Övrigt

* Brandskyddskontrollen har utförts i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2014:6) rörande brandskyddskontrollen, vilket innebär att anläggningen huvudsakligen kontrolleras okulärt. Vid misstanke om felaktighet som inte kunnat konstateras okulärt kan särskild kontroll, innebärande mätning/provning, behöva utföras. Resultatet från en sådan särskild kontroll redovisas separat.

** Förklaring till positionsnummer framgår av tabellen nedest på sidan.

*** 1 = Ni anmodas att snarast åtgärda avvikelsen.

*** 2 = Särskilt föreläggande om åtgärd kommer utfärdas.