

Kommentarer till: Frågelista - Fastighet - Löderup 101:4 (Mäklarna Ekström & Co)

3. Ang. brister eller fel i dränering ...

En fullständig dränering genomfördes 2017-2018 av firma Bal & Bobcat Löderup. Trots detta har misstänkt fuktgenomslag (lukt) uppmärksammats längst in i källarens högra sida (räknat från huvudentrén).

Se även besiktningsprotokoll (Anticimex) 2022-08-02 ang. skaderisk och rekommendationer.

2022-08-31